


A380 bei Schleppmanöver leicht beschädigt



Am vergangenen Freitag (7. September 2018) stieß der Airbus A380 mit der Registrierung 9H-MIP am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) mit einer Passagierbrücke zusammen und wurde dabei leicht beschädigt. Der Zwischenfall passierte, als die noch unbesetzte Maschine von einem Schleppfahrzeug zum Abfluggate bugsiert wurde und die Passagierbrücke des Abfluggates den Lufteinlass des inneren Triebwerks am linken Flügel berührte.

Der für den Abend geplante Flug nach La Réunion, den der Leasingnehmer Hi Fly im Auftrag von Air Austral durchführen sollte, musste daraufhin gestrichen werden. Gleiches gilt für voraussichtlich zwei weitere Umläufe nach La Réunion. Die beschädigte Triebwerksabdeckung wird kurzfristig ausgetauscht, so dass die Maschine ab voraussichtlich Mittwoch, dem 12. September 2018

wieder eingesetzt werden kann. Für die Kosten der Reparatur muss der Leasingnehmer aufkommen, kann aber gegebenenfalls Ansprüche gegenüber dem Verursacher des Schadens geltend machen.

Das Flugzeug mit der Seriennummer 6 befindet sich im Eigentum der Doric Flugzeugfonds Vierte GmbH & Co. KG und ist für rund sechs Jahre an die Charterfluggesellschaft Hi Fly verleast. Diese betreibt die Maschine im Auftrag anderer Airlines. So war die Maschine seit Übergabe an Hi Fly am 2. Juli dieses Jahres bereits für Thomas Cook Scandinavia, Norwegian sowie Air Austral im Einsatz.

Erfolg durch Erfahrung

Doric GmbH

Berliner Straße 114 - 116

63065 Offenbach am Main

Tel. +49 69 247559 100

www.doric.com